# Manuel d'emploi



Electronique industrielle de mesure PME avec sortie bus externe

# **Module MP55**



Cc	nter	nu I	Page
Inf	orm	ations relatives à la sécurité	4
1	Intr	oduction	7
	1.1	Equipement d'origine et accessoires	7
	1.2	Généralités	7
2	Cor	nfigurer l'amplificateur avec les commutateurs DIP	8
	3	Montage/démontage du MP55	12
	3.1	Raccorder plusieurs modules	13
4	Rac	cordement	14
	4.1	Vue d'ensemble des fonctions du MP55	14
	4.2	Tension d'alimentation et entrées/sorti. de commande	15
		4.2.1 Tension d'alimentation externe pour les entrées	
		et sorties de commande	
		Capteur	17
	4.4	Interface CAN	19
		Synchronisation	20
5	Cor	nfiguration et utilisation (MP55)	21
	5.1	'	21
	5.2	Mise en service	24
	5.3	Vue d'ensemble de tous les groupes et paramètres	25
	•	5.3.1 Réglage de tous les paramètres	
_	6	Explication des principaux paramètres	30
7		scription de l'interface CAN	38
	7.1	Généralités	38
		Transfert cyclique des valeurs mesurées	38
		Paramétrage	39
	7.4	Index d'objets : domaine profil de communication	44
	7 5	selon spécifications CAN-open (CiA-DS301)	41
	7.5	Index d'objets : Objets spécifiques du fabricant	44 52
		Objets spécifiques au fabricant sous le format FLOAT	53 55
0		Exemples/Etat de fonctionnement (DEL)	55 <b>57</b>
8		ssages d'erreur/Etat de fonctionnement (DEL)	57 60
9		actéristiques techniques	60
7()	Inde	ex	63

## Informations relatives à la sécurité

#### Utilisation conforme à la vocation du produit

Le module MP55 avec les capteurs connectés est destiné exclusivement aux opérations de mesure et de commande qui y sont directement liées. Tout autre utilisation est considérée comme non conforme à la vocation du produit. Afin de garantir un fonctionnement sûr, l'appareil ne doit être utilisé que selon les indications du mode d'emploi. Lors de l'utilisation, les prescriptions légales et les règlements de sécurité qui s'appliquent pour chaque cas d'utilisation doivent également être respectés. Ceci s'applique également à l'utilisation d'accessoires.

L'appareil ne doit pas être branché directement au secteur. La tension d'alimentation maximum admissible est 18...30 V.

# Risques généraux en cas de non-observation des informations relatives à la sécurité

Le module MP55 est conforme aux technologies les plus récentes et peut être utilisé en toute sécurité. L'appareil peut présenter des dangers résiduels s'il est utilisé par un personnel non qualifié sans respect des indications.

Toute personne étant chargée de l'installation, de la mise en route, de la maintenance ou de la réparation de l'appareil se doit d'avoir lu et compris la notice d'utilisation, et en particulier les indications ayant trait à la sécurité.

#### Conditions concernant le lieu d'installation

Protégez l'appareil de tout contact direct avec l'eau (IP20).

### Entretien et nettoyage

Le module MP55 ne nécessite aucun entretien. Veuillez respecter les points suivants lors du nettoyage du boîtier :

- Débranchez l'appareil du secteur avant tout nettoyage.
- Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide (et non trempé!). N'utilisez **en aucun cas** de solvants, car ceux-ci pourraient endommager les inscriptions de la platine avant et le bloc d'affichage.
- Veillez, lors du nettoyage, à ce qu'aucun liquide ne coule dans l'appareil ou sur les connexions.

### Dangers résiduels

L'étendue des performances et des prestations du MP55 ne couvre qu'une partie de la technique de mesure. De plus, les aspects techniques de la sécurité de la technique de mesure sont à étudier, à réaliser et à prendre en charge par les ingénieurs/équipementiers/exploitants en vue de réduire au minimum les dangers résiduels. Toutes les prescriptions en vigueur sont à prendre en compte. Il convient de souligner les dangers résiduels liés à la technique de mesure.

S'il existe des dangers résiduels lors du travail avec le MP55, ceux-ci sont signalés dans le présent mode d'emploi par les symboles suivants :



#### **AVERTISSEMENT**

Signification

## Situation pouvant être dangereuse

Signale un risque **potentiel** qui, si les dispositions relatives à la sécurité ne sont pas respectées, **peut avoir** pour conséquence de graves blessures corporelles, voire la mort.



Symbole

#### **IMPORTANT**

Signification:

#### Situation dangereuse

Signale un risque potentiel qui, si les dispositions relatives à la sécurité ne sont pas respectées, **peut avoir** pour conséquence des dégâts matériels et/ou des blessures corporelles de gravité minime ou moyenne.



Symbole:

## Remarque

Signale que des informations importantes sont fournies concernant le produit ou sa manipulation.

Symbole: CE

Symbole : Label CE

Avec le marquage CE, le fabricant garantit que son produit est conforme aux exigences des directives CE qui s'y appliquent (Pour voir la déclaration de conformité visitez http://www.hbm.com/support/dokumentation).

#### Travail en toute sécurité

Les messages d'erreur ne doivent être validés que si l'origine du défaut est éliminée et qu'il ne subsiste aucun danger.

L'appareil satisfait aux spécifications de sécurité DIN EN 61010-partie1 (VDE 0411-partie1).

Afin d'assurer une résistance suffisante aux parasites, n'utiliser que le câblage blindé *Greenline* (veuillez disposer le blindage de câble du capteur sur le boîter de la prise).

Le module MP55 doit être alimenté avec une basse tension de protection (tension d'alimentation de 18...30 V DC ).

#### Transformations et modifications

Aucune modification du module MP55 ne doit être entreprise sans notre autorisation explicite, tant au niveau de la construction qu'au niveau de la sécurité. Toute modification exclut notre responsabilité pour les dommages qui en résultent.

En particulier, toute espèce de réparation ou de soudage sur les platines sont interdits. En cas d'échange d'un ensemble de composants, utiliser exclusivement les pièces de rechange d'origine HBM.

### Le personnel qualifié

Cet appareil ne doit être utilisé que par un personnel qualifié conformément aux caractéristiques techniques, dans le respect des dispositions de sécurité et des prescriptions stipulées ci-dessous. Lors de l'utilisation, les prescriptions légales et les règlements de sécurité qui s'appliquent pour chaque cas d'utilisation doivent également être respectés. Ceci s'applique également à l'utilisation d'accessoires.

Le personnel qualifié sont des personnes qui sont familiarisées avec l'installation, le montage, la mise en service et l'exploitation du produit, et qui disposent des qualifications nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.

Les travaux de manutention et de dépannage effectués sur l'appareil ouvert et branché doivent être exécutés par un personnel compétent et conscient des dangers existants.

### 1 Introduction

## 1.1 Equipement d'origine et accessoires

#### **Equipement d'origine :**

- 1 Module MP55
- 3 borniers enfichables, 6 pôles, codées,
   Numéro de commande : 3.3312-0251 (bornier enfichable 3);
   3.3312-0252 (bornier enfichable 4); 3.3312-0250 (bornier enfichable 1)
- Connecteur femelle pour câble plat, 10 pôles
- 1 Mode d'emploi module MP55

#### Accessoires:

- Fiche Sub-D à 15 pôles pour capteur, numéro de commande : 3.3312-0182
- Câble plat standard, 10 pôles, pas de 1,27 mm

## 1.2 Généralités

Le module MP55 de la gamme de produits PME est un amplificateur de mesure à fréquence porteuse qui est prévu pour être raccordé à des capteurs de force, de pression, de couple et de déplacement, ainsi qu'à des cellules de pesée de différentes technologies. Le module MP55 est réglable et paramétrable via le clavier et l'affichage ou bien à l'aide du programme Assistent PME. Le programme Assistent offre une interface utilisateur simple sous MS-Windows permettant le paramétrage des modules (description dans l'aide en ligne "Assistent PME").




Fig. 1.1: Schéma logique du module MP55

## 2 Configurer l'amplificateur avec les commutateurs DIP



#### Remarque

# La configuration/modification des commutateurs DIP doit être effectuée avant le montage du PME.

Divers paramètres sont définis à l'aide de commutateurs DIP et peuvent être visualisés sur l'affichage (cf. chapitre 5.3). Ceci est valable pour les paramètres suivants :

Tension d'alimentation de pont, plage de mesure, type de pont, sortie analogique

Master/Slave, résistance terminale du bus, pente du flanc

Pour la configuration des commutateurs DIP, veuillez procéder comme indiqué par Fig. 2.1.





Fig. 2.1: Ouverture du capot, disposition des commutateurs DIP






Fig. 2.2: Configuration de l'amplificateur

- 1) Voir/contrôler sur l'affichage dans le groupe CAPTEUR, paramètre "TypeCapt"; voir page 25
- 2) Voir/contrôler sur l'affichage dans le groupe CAPTEUR, paramètre "SignEntr"; voir page 25
- 3) Voir/contrôler sur l'affichage dans le groupe CAPTEUR, paramètre "U.Alim."; voir page 25
- 4) Voir/contrôler sur l'affichage dans le groupe SORTIE ANAL, paramètre "Mode Ua"; voir page 25
- \*) **mV/V-valeurs pour 5VU<sub>B</sub>** (voir tableauTab. 1.1 page suivante)




Fig. 2.3: Configuration de l'amplificateur (suite)

#### Résistance terminale du bus




Fig. 2.4: Interrupteur à bascule pour résistance terminale

Tension d'alimentation de pont [V]	Plage d'entrée [mV/V]			
	Position du commutateur I	Position du commutateur II	Position du commutateur III	
5	3	50	500	
2,5	6	100	1000	
1	15	250	2500	

**Tab. 1.1:** Plages d'entrée pour différentes tensions d'alimentation de pont

Type de capteur et caractéristiques nominales	Type de pont	Tension d'alimentation de pont	Plage d'entrée
Capteur de forces DMS 2 mV/V=20 kN	Pont complet	5 V	3 mV/V
Capteur de déplacement inductif 80 mV/V	Demi-pont	2,5 V	100 mV/V
Capteur de déplacement inductif 10 mV/V	Demi-pont	1 V	15 mV/V
Capteur piezorésistif 400 mV/V	Demi-pont	1 V	250 mV/V
Capteur potentiométrique 1000 mV/V	Demi-pont	2,5 V	1000 mV/V

Tab. 1.2: Configurations intéressantes

## 3 Montage/démontage du MP55




Fig. 3.1: Montage sur support profilé




Fig. 3.2: Démontage



## **IMPORTANT**

Le support profilé doit être connecté au potentiel du fil de protection  $\, \oplus \,$  .

## 3.1 Raccorder plusieurs modules




Fig. 4.1: Branchement câble plat

Plusieurs modules MP55 peuvent être connectés ensemble par un câble plat. Ce câble assure la connexion locale à la tension d'alimentation, ainsi que la synchronisation entre les modules. Huit modules au plus peuvent être connectés ensemble par un câble plat.


#### 4 Raccordement



#### **AVERTISSEMENT**

Avant la mise en service de l'appareil, veuillez prendre connaissance des informations relatives à la sécurité.

#### 4.1 Vue d'ensemble des fonctions du MP55



## 4.2 Tension d'alimentation et entrées/sorti. de commande

Quatre borniers enfichables sont disponibles pour les branchements.




Fig. 4.2: Attribution des borniers

Les 4 borniers enfichables sont codés de façon à éviter toute confusion lors du branchement sur les prises. Les prises sont pourvues de détrompeurs femelles, les borniers enfichables de détrompeurs mâles.

# 4.2.1 Tension d'alimentation externe pour les entrées et sorties de commande

Exemple: raccordement API




Fig. 4.3: Raccordement à un API

Les **entrées** de commande sont disponibles sur le bornier 3, les **sorties** de commande sur le bornier 4. Elles sont isolées par galvanisation de la tension d'alimentation interne (voir aussi chapitre 6, "Explication des principaux paramètres " page 30).

\*) Les entrées et sorties de commande doivent être alimentées depuis l'extérieur (masse **et** 24 V).

## 4.3 Capteur

Les types de capteurs suivants peuvent être connectés au module MP55 :




Fig. 4.4: Raccordement de différents capteurs

Lors du raccordement d'un capteur en technique à quatre fils, vous devez connecter le câble de sonde avec le câble d'alimentation du pont correspondant (broche 5 avec broche 12, ainsi que broche 6 avec broche 13).




Fig. 4.5: Raccordement capteur en technique à quatre fils



### Remarque

Pour le raccordement des capteurs, veuillez utiliser les câbles standard HBM. Pour l'utilisation d'autres câbles blindés à faible capacité, veuillez disposer le blindage de câble du capteur sur le boîtier de la prise selon la technologie HBM Greenline (Imprimé S1578). La compatibilité électromagnétique est ainsi assurée.

Pour une longueur de câble >50 m, une résistance de valeur égale à la moitié de celle de la résistance du pont (R<sub>B</sub>/2) doit être insérée à la place de chaque pont de retour. Si les capteurs sont calibrés en commutateur à six fils, les résistances doivent être montées directement sur le câble de sonde.

#### 4.4 Interface CAN

Le bus CAN est connecté par le bornier 1. 32 éléments CAN peuvent être connectés au maximum à un segment bus (selon les spécifications CANopen). Le bus CAN nécessite une résistance terminale de 120  $\Omega$  dans le premier et le dernier élément du bus. Le nombre maximal de résistances terminales par ligne bus est limité à deux. Dans le module MP55, une résistance terminale est incorporée, qui peut être activée par l'interrupteur à bascule S14 (cf. page 11).





Fig. 4.6: Raccordement de l'interface CAN



**Fig. 4.7:** Fonctionnement du bus CAN avec plusieurs modules (nombre maximal selon la norme : 32)



Si le premier ou le dernier appareil de la ligne bus ne sont pas un module PME, il faut connecter une résistance de 120  $\Omega$  à chacun d'eux.

## 4.5 Synchronisation

La synchronisation est recommandée lorsque

les câbles de capteur de plusieurs appareils sont disposés parallèlement

• les points de mesure sont proches les uns des autres et non blindés La synchronisation empêche les interférences parasites dues aux différentes fréquences porteuses.




Fig. 4.8: Réglage Master/Slave


Afin de synchroniser plusieurs modules, il est nécessaire de définir **l'un** des appareils comme appareil Master. Les autres appareils sont à configurer comme Slave.

La synchronisation entre les modules devrait se réaliser uniquement par le câble plat, même si vous travaillez sans bus CAN.

## 5 Configuration et utilisation (MP55)

## 5.1 Principes d'utilisation

#### Affichage en mode mesure :



Clignote dans le champ d'état si paramètre éditable

### Les touches $\oplus \ \odot$ sont dynamiques:

Tenez enfoncée la touche - la valeur défile (appuyez plus fort-défilement plus rapide)

Appuyez une fois - la valeur suivante s'affiche

## Fonctions des touches :




- Passer du mode mesure au mode saisie
- 2. Sélectionnez le premier paramètre dans le groupe.
- 3. Confirmez la saisie
- 4. Retour au mode mesure (appuyez 2 sec)





Sélection groupe/paramètre






Pendant la mesure, vous pouvez - en appuyant sur  $\, \oplus \, \, \odot$  - afficher sur l'écran:

- 1. le mode d'affichage
- 2. les états de l'entrée et de la sortie
- 3. les types d'erreurs (Erreurs)

Dans le champ d'état apparaissent en plus les symboles  $^!$  ,  $^{\cite{l}}$  et  $^{\cite{l}}$  .



	Symbole dans le champ d'état	Mode d'affichage
	pas de symbole	Signal brut
	>T<	Signal net
	<b>+</b> +	Signal maximal de crête
	<b>♦</b> ‡	Signal minimal de crête
<b>†</b> (+)	<b>‡</b> +	Crête/Signal-crête
○ ♥	mV/V	Signal d'entrée
	V ou mA	Signal de sortie analogique
	Sort. ■ □ □ □	■ placé, □ non placé
	Entr.	Etat de l'entrée et de la sortie
	par ex. CretMax	Messages d'erreur  Durant la mesure, le symbole! indique une erreur du module.
		Les erreurs survenant sont indiquées automatiquement les unes après les autres dans le mode d'affichage "Erreurs" (accessible depuis (+)).*)
Champ d'átat	1	Errour aignaláo

Champ d'état	!	Erreur signalée
		Mode veille activé
	þ	Résistance Shunt désactivée

<sup>\*)</sup> cf. chapitre 8 "Messages d'erreur", page 57

#### 5.2 Mise en service

Réglez les commutateurs DIP selon les indications du chapitre 2 (pages 10 et 11).

#### Exemple:

Type de capteur et caractéristiques nominales	Type de pont	Tension d'alimentation de pont	Plage d'entrée
Capteur de forces DMS 2 mV/V=20 kN	Pont complet	5 V	3 mV/V
Capteur de déplacement inductif 80 mV/V	Demi-pont	2,5 V	100 mV/V
Capteur de déplacement inductif 10 mV/V	Demi-pont	1 V	15 mV/V
Capteurs piezorésistifs 400 mV/V	Demi-pont	1 V	250 mV/V
Capteur potentiométrique 1000 mV/V	Demi-pont	2,5 V	1000 mV/V

 Raccordez le câble d'alimentation et le capteur au module, comme indiqué dans les chapitres 4.2 et 4.3.



#### **IMPORTANT**

#### Prenez connaissance des informations relatives à la sécurité!

Mettez le courant.

L'appareil effectue un auto-test de fonctionnement (env. 15 sec) et se trouve ensuite - si tout fonctionne normalement - en mode mesure. **Durant le teste de fonctionnement**, **les sorties de commande restent à 0 V.** 



#### REMARQUE

Si le message d'erreur HardwOvf s'affiche, reportez-vous au chapitre 8 "Messages d'erreur".

De plus, une DEL verte vous signale que le MP55 est prêt à mesurer. Si la DEL s'allume en jaune ou en rouge, veuillez également vous reporter au chapitre8 "Messages d'erreurs".



#### **REMARQUE**

Lors d'une connexion en parallèle des capteurs, veuiellez considérer la résistance totale résultante. Le cas échéant il faut réduire la tension d'excitation.


## 5.3 Vue d'ensemble de tous les groupes et paramètres


	SET	<b>V</b>			+		► Group	oes				
SET	DIALOGUE	PARA- MET.PROG	AFFI- CHAGE	CAPTEUR	CALIBR. CAPTEUR	CONDITION- NEMENT	SORTIE ANAL.	SEUIL 14	MEMOIRE CRETE	ENTR./ SORT.	CAN-BUS	FONCT. COMPL
+	MotPasse	Rappeler	PointDec	Unite	Mes.P1?	>0< kN <sup>1)</sup>	SourceUa	Liberer	Liberer	Sortie1	Baudrate	TypeAmpl
Haut	StatMPas	Sauver?	Pas	TypeCapt	P1 mV/V	>0< faire ?	Mode Ua	Source	E.CrtMin	ModeSor1	Address	VersProg
$\overline{}$	Langue	GRPPRIN	GRPPRIN	U.alim.	P1 kN <sup>1)</sup>	>0 <sauver< td=""><td>Zero kN<sup>1)</sup></td><td>SensComm</td><td>E.CrtMax</td><td>Sortie2</td><td>Protocol</td><td>&gt;0<rf kn<sup="">1)</rf></td></sauver<>	Zero kN <sup>1)</sup>	SensComm	E.CrtMax	Sortie2	Protocol	>0 <rf kn<sup="">1)</rf>
( <u>-</u> )	ParaPr.E			SignEntr	Mes.P2?	>T< kN <sup>1)</sup>	Zero V	NivSeuil kN1)	Effac.MC	ModeSor2	Transfer	Nb.Sorti
Bas	Affich.E			ZeromV/V	P2 mV/V	>T< faire ?	VMax kN <sup>1)</sup>	Hysteresis kN <sup>1)</sup>	∑ kN/s¹)	Sortie3	VitTrans ms	Nb.Mes ms
štre	Captr.E			Zero kN <sup>1)</sup>	P2 kN1)	>T <sauver< td=""><td>VMax V</td><td>DelOn ms</td><td>GRPPRIN</td><td>ModeSor3</td><td>PDO-Frmt</td><td>NbDig kN<sup>1)</sup></td></sauver<>	VMax V	DelOn ms	GRPPRIN	ModeSor3	PDO-Frmt	NbDig kN <sup>1)</sup>
paramètres	Calibr.E			Val.mV/V	GRPPRIN	Filtre	GRPPRIN	DelOff ms		Sortie4	GRPPRIN	HW Synchr
ara	Adaptn.E			VNom kN <sup>1)</sup>		CaraFilt		GRPPRIN		ModeSor4		Clavier
	Analog.E			Zero.Aju		GRPPRIN				Reg.Zero		SNr Vorserie
des	Seuil.E			NomV.Aju						Tarage		VersHard
<b>6</b>	MCrete.E			Shunt						CrMalnst		GRPPRIN
đ	Ent/Srt.E			ShuntPol						CrMaHold		
en	CAN.E			GRPPRN						CrMilnst		
d'ensemble	FntCom.E									CrMiHold		
ď	GRPPRIN									ParaCo 1		
Vue										ParaCo 2		
>										FoncEntr		
										GRPPRIN		


Préréglé par commutateurs DIP, retour du GRP PRINC avec

<sup>1)</sup> En fonction de l'unité choisie A0562-8.4 fr HBM


## 5.3.1 Réglage de tous les paramètres












## 6 Explication des principaux paramètres

Groupe	Paramètre	Signification
DIALOGUE	MotPasse	Définition mot de passe (modification), 00009999 (Mot de passe par défaut : 0000)
	StatMPas	Définition de l'état d'activité du mot de passe : actif=Mot de passe obligatoire ; inactif=Commande du PME possible sans mot de passe
	ParaPr.E à FntCom.E	Accès au groupe via le clavier libre ou bloqué.
PARA- MET.PROG	Rappeler	Vous pouvez charger au choix le réglage par défaut ou l'un des quatre jeux de paramètres mémorisés.
	Sauver ?	Tous les réglages de l'appareil peuvent être mémorisés dans quatre jeux de paramètres, sans risque de perte en cas de panne de courant. Lors de chaque commutation du mode Paramétrage en mode Mesure, le système vous demande de confirmer la mémorisation des modifications apportées. Si, lorsque vous quittez le mode Paramétrage, vous répondez par "Oui" à la proposition de sauvegarde, les données sont mémorisées durablement .



<sup>1)</sup> Selon l'unité sélectionnée

31

Groupe	Paramètres	Signification				
CAPTEUR		Données concernant l'échelle				
		Courbe caractéristique d'entrée:				
		La plage de valeurs des facteurs de calibrage est limitée. Le calibrage dépend de la résolution choisie. En cas de réglages conduisant à un dépassement des limites, le message d'"erreur de calibrage" apparaît (voir page 58).				
		Résolution d'affichage maximale: 999 999 digits avec 6,67 % du Plage de mesure d'entrée Résolution d'affichage minimale: 10 digits avec 100 % du Plage de mesure d'entrée				
	Shunt ShuntPol	Définit la polarité de la résistance shunt (effet positif ou negatif). L'écart s'élève à env. 1 mV/V pour une sensibilité du capteur de 2 mV/V et une résistance de pont de 350 $\Omega$ . Précision env. 4 %.				
CALIBRA- GE	Mes. P1? P1 mV/V P1 (Unité physique)	Sauvegarde des signaux transmis par le capteur avec und charge définie  Exemple: Un poids de calibrage de 4 kg est utilisé pour calibrer un peson 10 kg  1. Déchargez le capteur  Mes. P1? Oui 0,0457 mV/V  P1 Entrez 0 kg  (Attribuez unité physique)  2. Chargez le capteur avec 4kg  Mes. P2? Oui 7,873 mV/V  P2 Entrez 4 kg  Note: Quand le zéro est modifié, P1 et P2 sont perdus.				

#### **CONDITIO** Différence Tarage-Compensation à zéro: La compensation à **NNEMENT** zéro (>0<) se répercute sur les valeurs brute et nette. Le tarage (>T<) se répercute uniquement sur la valeur nette. Un exemple vous explicitera la difference entre Compensation à zéro et Tarage : Plateforme Réceptacle **AFFICHAGE** Etapes de Action Brute Nette pesée Déposer la avant 35 kg > 0< avant 35 kg plateforme Entrer 35 kg après 0 kg après 0 kg (35kg) Déposer le > T< avant 8 kg avant 8 kg réceptacle Entrer 8 kg après 8 kg après 0 kg (8kg)

Groupe	Paramètres	Signification				
CONDI- TIONNE- MENT	>0 <kn<sup>1)</kn<sup>	Entrer la valeur zéro. La mise à zéro se répercute sur les va- leurs brutes et nettes.				
	>0< faire ?	Déclencher la compensation à zéro; mettre à zéro la valeur mesurée actuelle (unité physique)				
	>0 <sauver< th=""><th>La valeur zéro est transmise dans l'EEPROM lors de chaque mise à zéro (durée de vie 100.000 cycles)</th></sauver<>	La valeur zéro est transmise dans l'EEPROM lors de chaque mise à zéro (durée de vie 100.000 cycles)				
	>T< kN <sup>1)</sup>	Entrer la tare. Le tarage se répercute sur la valeur nette.				
	>T< faire ?	Déclenchement tarage ; Valeur nette mise à zéro				
	>T <sauver< th=""><th>Sauver la valeur de tare juste après le tarage</th></sauver<>	Sauver la valeur de tare juste après le tarage				
	Filtre	0,05 Hz 1 Hz 20 Hz 500 Hz 0,1 Hz 2 Hz 50 Hz 0,2 Hz 5 Hz 100 Hz 0,5 Hz 10 Hz 200 Hz				
	CaraFilt	La figure montre une variation d'amplitude linéaire avec une chute raide au-dessus de la fréquence seuil. Il se produit une suroscillation d'env. 10 %.				
		Temps → Meilleure réponse fréquentielle (Butterworth)				
		La figure montre une réponse en impulsion avec une suroscillation minime (<1 %) ou inexistante. L'amplitude redescend plus doucement.  Temps  Meilleur développement dans le temps (Bessel)				

<sup>1)</sup> Selon l'unité sélectionnée

Groupe	Paramètres	Signification				
SORTIE ANAL	Source UA	Comme source du signal analogique, vous pouvez choisir la valeur brute, nette ou la crête.				
	Mode UA	Vous pouvez déterminer le mode signal pour la sortie analogique grâce aux commutateurs DIP S11 et S5. Les options possibles sont les suivantes: ±10 V, ±20 mA, 420 mA				
	Zero kN <sup>1)</sup> Zero V VMax kN <sup>1)</sup> VMax V	VMax V Zero V  Zero VMax Unité physique kN kN				
		Données pour le calibrage				
		Courbe caractéristique de sortie:				
		Le facteur de calibrage pour la sortie analogique se déduit de la courbe caractéristique d'entrée et de sortie. Si la valeur nominale sélectionnée correspond à la plage de mesure en mV/V, alors la tension de sortie minimale sélectionnable est de 0,17 V. En cas de réglages conduisant à un dépassement des limites, le message "erreur de calibrage analogique" apparaît (voir page 58).				
		Plage de calibrage sortie analogique min.: 0,17 V avec 100 % de la plage de mesure d'entrée Plage de calibrage sortie analogique max.: 10 V avec 3,67 % de la plage de mesure d'entrée				

<sup>1)</sup> Selon l'unité sélectionnée

Groupe	Paramètres	Signification			
SEUIL 14	Source	Comme source du signal de valeur seuil, vous pouvez sélectionner : valeur brute, nette, crête max/min/crête-crêt			
	SensComm NivSeuil Hysteres	Passage au-dessus  Passage en dessous  Passage en dessous  Seuil1, actif  Inactif  Inactif  Inactif  Seuil2, actif  Seuil2 actif  Seuil2 actif			
	DelOn ms	Délai de mise en marche; lors du passage au-dessus d'une valeur seuil, la modification ne prend effet à la sortie qu'après le délai (Del. On).			
	Del.Off ms	Délai d'arrêt, comme Del. On			

MEMOIRE CRETE*)	E.CrtMin/ E.CrtMax	Comme source du signal de valeur crête, vous pouvez sélectionner: valeur brute, nette.
	Effac.MC	La valeur crête peut être effacée.
	⊥ kG/s	Taux de déchargement (en unité physique/sec) de la fonction enveloppe pour les deux Mémoires de crête.
		Les mémoires de crête servent aussi à la représentation de l'enveloppe. La fonction d'enveloppe est utile pour la mesure d'oscillations avec amplitudes modulées. Le taux de déchargement (constante de temps de la fonction de déchargement) détermine la vitesse avec laquelle se décharge la mémoire crête pour atteindre la valeur instantanée.
		Taux de déchargement=0 V/s  Taux de déchargement=1 V/s  t

<sup>\*)</sup> Cf. page suivante (contacts de commande)

### **Entrées /Sorties**

Borne à fiche 3: 4 entrées sont disponibles pour la commande des fonc-

tions du PME.

Borne à fiche 4: **4 sorties** sont disponibles.

Groupe	Paramètres	Signification				
ENTR./ SORT.	Sortie 14	Aux sorties 14, les fonctions suivantes peuvent être attribuées: Seuil 1 à 4, NonBal, Erreur, Inactif				
	ModeSor 14	Le signal de sortie est inversé (Act.Oui) ou non inversé (Act.Non).				
		Les fonctions peuvent être attribuées librement aux contacts de commande (entrées/sorties).				
	Fonctions	Niveau d'entrée	e 0 V	Nive	au d'entrée 24 V	
	Tarage	Le tarage est démarré lors du passage de 0 V à ro Le signal de mesure courrant est mis à zéro lors du de 0 V à 24 V			je de 0 V à 24 V	
	Mise à zéro				éro lors du passage	
	CrMalnst	Mode Crête pour	CrMax	Mode Valeur instantanée pour CrMax		
	CrMilnst	Mode Crête pour	CrMin	Mode Valeur instantanée pour CrMin		
	CrMaHold	Le contenu des me CrMax est actu		Le contenus des mémoires CrMax est bloqué		
	CrMiHold	Le contenu de la n CrMin est actua			Le contenu de la mémoire CrMin est bloqué	
	ParaCo 1	Sélection de jeux de paramètres et d'entrées codées binaire			ntrées codées en	
	ParaCo 2					
		Jeu de paramètres	Para	.Co 2	ParaCo 1	
		1	(	)	0	
		2	(	)	1	
		3		1	0	
		4	-	1	1	

Groupe	Paramètres	Signification				
ENTR./ SORT.	ENTR./ CrMalnst	Mode Crête  Amblitage				on de la r crête
		Fonction Mode Mode Valeur	Run Crête (Cr instantanée	Hold ret1)	Run Valeur ins	t → Hold stantanée
	Amplitude —	Signal de mesure				
		Fonction Mode	Run	Valeur ins	Hold tantanée	Run

CAN-BUS	Baudrate	10 kB, 20 kB, 50 kB, 100 kB, 125 kB, 250 kB, 500 kB, 1000 kB
	Address	De 0 à 127 (8Bit)
	Profile	DS401 (Device Profile for I/O-Modules) ou DS404 (Device Profile for Measuring Devices and Closed Loop Controller)
	Transfer	Vous sélectionnez le signal transféré par le bus CAN : brute, nette ou crête max./min.
	VitTrans ms	Taux de transfert. Indique l'écart temporel (en ms) entre deux valeurs transférées via l'interface CAN.

Groupe	Paramètres	Signification			
FONCT. COMPL	>0 <rf< th=""><th colspan="3">Zéro de référence Exemple :</th></rf<>	Zéro de référence Exemple :			
COMPL		Un capteur de déplacement (déplacement nominal de mesure $\pm 20$ mm) se trouve à une hauteur d'un mètre au-dessus du socle. Lors d'une mise à			
		zéro, la sortie analogique est compensée à 0 V. Le déplacement affiché doit être absolu, c'est-à-dire qu'il est possible d'avoir une plage d'affichage allant de 980 mm à 1020 mm.  Capteur de déplacement  ± 20 mm  Zéro relatif du capteur			
		v			
		Zéro absolut			
		Socle , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	Nb.Sorti	Affichage d'état de veille. Si l'appareil se met en état de veille et que vous avez sélectionné On, le symbole △∠ suivant s'affiche			
	Nb.Mes ms NbDig kg				
		Temps de veille; L'état de veille est signalé lorsque durant le temps de repos "t", l'amplitude Nb.Digit n'est pas dépassée.			
		Signal NbDig Temps			
		Nb.Mes (Temps de veille)			
		24 V Etat de veille Avertissement 0 V			

### 7 Description de l'interface CAN

#### 7.1 Généralités

Le module MP55 dispose d'une interface CAN incorporée par laquelle peut s'effectuer le transfert des valeurs mesurées ainsi que le paramétrage du module. Vous pouvez définir la vitesse de transmission avec un maximum de 1 MBaud. Le protocole de l'interface est conçu selon le standard CANopen.

#### 7.2 Transfert cyclique des valeurs mesurées

Les données cycliques sont transférées sous forme de "Process Data Objects" (PDOs, conformes aux spécifications CANopen). Les valeurs mesurées désirées sont émises cycliquement par le module de mesure sans caractéristique supplémentaire, mais avec un CAN-Identifier préalablement défini. Un message de confirmation n'est pas nécessaire. La fréquence de transfert des PDOs est réglable dans les paramètres (Cf. index des objets). Les formats de données ayant une longueur supérieure à un octet sont toujours transférés dans l'ordre LSB-MSB.

#### PDO d'émission:

CAN-Identifier	384 (180 Hex) + adresse du module		
14ème octets de données	Valeur mesurée (LSB-MSB), integer 32		
5ème octet de données	Etat (objet 2010)		

#### PDO de réception:

CAN-Identifier	512 (200 Hex) + adresse du module		
1ier octet de données	Mot de contrôle (objet 2630)		

En dehors de ces PDOs prédéfinis, d'autres peuvent être installés grâce au "mapping" tout en respectant les spécifications CANopen (CiA-DS 301). Pour cela, des outils adaptés sont disponibles sur le marché.

L'échange des PDOs cycliques n'est lancé qu'après la mise en mode "Operational" du module. Celle-ci est accompagnée du message "Start\_Remote Node".

CAN-Identifier	0		
1. octet de données	1		
2. octets de données	Adresse du module (0 = tous)		

Il est possible de ressortir de l'état "Operational" grâce au message "Enter Pre Operational State":

CAN-Identifier	0
1. octet de données	128
2. octets de données	Adresse du module (0 = tous)

#### 7.3 Paramétrage

Les messages destinés au paramétrage du module sont transmis sous forme de "Service Data Objects" (SDOs, selon spécifications CANopen). Pour cela, les différents paramètres sont adressés par des numéros d'index et de sous-index. Veuillez consulter l'index des objets pour plus d'informations sur l'attribution de ces numéros d'index. Les formats de données ayant une longueur supérieure à un octet sont toujours transférés dans l'ordre LSB-MSB.

#### Lecture d'unparamètre :

Demande (PC ou SPS émettant vers MP55)

CAN-Identifier	1536 (600 Hex) + adresse du module
1. octet de données	64 (40 Hex)
2. + 3. octets de données	Index (LSB_MSB)
4. octets de données	Sousindex
58. octets de données	0

#### Réponse (MP55 émettant vers PC ou API)

CAN-Identifier	1408 (580 Hex) + adresse du module
1. octet de données	66 (42Hex)
2. + 3. octets de données	Index (LSB-MSB)
4. octets de données	Sousindex
58. octets de données	Valeur (LSB-MSB)

#### Ecriture d'un paramètre :

Emission de valeurs (PC ou API émettant à MP55)

CAN-Identifier	1536 (600 Hex) + adresse du module		
1. octet de données	47 (2FHex) = écriture 1 octet 43 (2BHex) = écriture 2 octets 35 (23Hex) = écriture 4 octets		
2. + 3. octets de données	Index (LSB-MSB)		
4. octets de données	Sousindex		
58. octets de données	Valeur (LSB-MSB)		

## Validation (MP55 émettant à PC ou API)

CAN-Identifier	1408 (580 Hex) + adresse du module		
1. octet de données	96 (60Hex)		
2. + 3. octets de données	Index (LSB_MSB)		
4. octets de données	Sousindex		
58. octets de données	0		

## Réponse en cas d'erreur lors de la lecture ou de l'écriture de paramètres :

Message d'erreur (MP55 émettant à PC ou à API)

CAN-Identifier	1408 (580 Hex) + adresse du module
1. octet de données	128 (80Hex)
2. + 3. octets de données	Index (LSB_MSB) ou 0
4. octets de données	Sousindex ou 0
56. octet de données	Code d'erreur supplémentaire : 10H: Valeur de paramètre non valable 11H: Sousindex non existant 12H: Longueur trop importante 13H: Longueur trop courte 20H: Service actuellement non disponible 21H: - pour cause de contrôle local 22H: - étant donné l'état de l'appareil 30H: Plage de valeurs du paramètre dépassée 31H: Valeur du paramètre trop importante 32H: Valeur du paramètre trop basse 40H: Valeur incompatible avec autres paramétrages 41H: Les données ne peuvent pas être "mappées". 42H: Longueur du PDO dépassée 43H: Incompatibilité générale
7. octet de données	Code d'erreur :  1: Accès à l'objet impossible  2: Objet inexistant  3: Paramétrage incohérent  4: Paramètres non valables  6: Erreur matérielle  7: Conflit de types  9: Incohérence d'attributs d'objets (sousindex inexistant)
8. octet de données	Classe d'erreur : 5: Erreur de service 6: Erreur d'accès 8: autres erreurs

# 7.4 Index d'objets : domaine profil de communication selon spécifications CAN-open (CiA-DS301)

Index (hex)	Sous- index	Nom	Type de données	Attr.	Valeurs
1000	0	Type d'appareil	Unsigned32	ro	
1001	0	Registre d'erreurs	Unsigned8	ro	Bit 0: Erreur fatale Bit 4: Erreur de communication Bit 7: Spécifique au fabricant
1003	0	Champ d'erreur prédéfini	Unsigned8	rw	Nombre d'erreurs
1003	17	Champ d'erreur prédéfini	Unsigned32	ro	Byte 12: Code d'erreur Byte 34: Informations supplémentaires
1005	0	Message de Identifier SYNC	Unsigned32	rw	
1008	0	Dénomination du fabricant pour l'appareil	Vis-String	ro	
1009	0	Version de matériel du fabricant	Vis-String	ro	
100A	0	Version logiciel du fabricant	Vis-String	ro	
100B	0	Adresse de l'appareil	Unsigned32	ro	
100C	0	Guard-Time	Unsigned16	rw	
100D	0	Life Time Factor	Unsigned8	rw	
100E	0	Node Guarding Identifier	Unsigned32	rw	
100F	0	Nombre des SDO supportées	Unsigned32	ro	
1010	02	Sauver les paramètres de communication	Unsigned32	rw	65766173Hex
1011	02	Charger les paramètres de communication par défaut	Unsigned32	rw	64616F6CHex
1012	02	Time Stamp Identifier	Unsigned32	rw	
1014	0	Message de Identifier EMERGENCY	Unsigned32	rw	
1200	02	Paramètres SDO du serveur	Paramètres SDO	ro	
1400	02	1. Paramètres PDO de réception	PDOComm Par	rw	
1401	02	2. Paramètres PDO de réception	PDOComm Par	rw	

Index (hex)	Sous- index	Nom	Type de données	Attr.	Valeurs
1600	02	1. Mappage PDO de réception	MappagePDO	rw	
1601	02	2. Mappage PDO de réception	MappagePDO	rw	
1800	02	1. Paramètres PDO d'émission	PDOCommPar	rw	
1801	02	<ol><li>Paramètres PDO d'émission</li></ol>	PDOCommPar	rw	
1A00	02	1. Mappage PDO d'émission	MappagePDO	rw	
1A01	02	2. Mappage PDO d'émission	MappagePDO	rw	

#### Structures des données :

#### PDO CommPar:

Index	Sousindex	Nom	Type de données
0020	0	Nombre d'inscriptions	unsigned 8
	1	CAN-Identifier du PDO	unsigned32
	2	Type de transfert	unsigned8
	3	Temps de blocage	unsigned16
	4	Groupe de priorités	unsigned8

## CAN-Identifier du PDO (sousindex 1):

Bit	Valeur	Signification
31 (MSB)	0 1	PDO valable PDO non valable
30	0 1	RTR autorisé RTR non autorisé
29	0 1	11 bit ID 29 bit ID
280	Х	CAN-ID

## Mappage PDO:

Index	Sousindex	Nom	Type de données
0021	0	Nombre d'objets mappés	unsigned8
	1	1. objet mappé	unsigned32
	2	2. objet mappé	unsigned32
			unsigned32

#### Structure de l'inscription d'un mappage PDO :

Index (16 bit)	Subindex (8 bit)	Longueur d'objet en bit
		(8bit)

#### Paramètres SDO:

Index	Sousindex	Nom	Type de données
0022	0	Nombres d'inscriptions	unsigned8
	1	COB-ID client->serveur	unsigned32
	2	COB-ID serveur->client	unsigned32
	3	node ID (en option)	unsigned8

#### Code d'erreur (objet 1003HEx):

Valeur	Signification			
0	Aucune erreur			
1000	Erreur fatale			
8100	Communication			
FF00	Spécifique à l'appareil			

## Code d'erreur - informations supplémentaires (objet 1003Hex):

Valeur	Signification
0	Aucune erreur
1	Erreur de transfert
2	Erreur système
3	Instruction inconnue
4	Nombre de paramètres erroné
5	Valeur de paramètre erronée
6	Erreur due à la fréquence du filtre
7	Surmodulation de l'amplificateur
8	Instruction non exécutable
10	Sélection de canal erronée
11	Erreur lors de la mesure
12	Erreur lors du Trigger
13	Erreur de plage de mesure
14	Erreur de tarage
21	Avertissement dû à la fréquence du filtre
22	Avertissement problème d'état de tare

## 7.5 Index d'objets : Objets spécifiques du fabricant

Les paramètres concernant les valeurs mesurées sont échelonnés au chiffre près et codés en Long (Integer 32 bit). La position du point décimal est définie dans l'objet 2120Hex. Comme alternative, ces valeurs sont également disponibles sous forme de valeurs Float (IEEE754-1985 format 32 bit; cf. page 53).

Index (hex)	Sous- index	Nom	Format	Attr.	Valeurs
		Valeurs mesurées :			
2000	1	Valeur mesurée brute	integer32	ro	
2001	1	Valeur mesurée nette	integer32	ro	
2002	1	Maximum	integer32	ro	
2003	1	Minimum	integer32	ro	
2004	1	Crête/Crête	integer32	ro	
2005	1	Valeur mesurée en mV/V	integer32	ro	5 Nombre de chiffres après la virgule
2006	1	Valeur sortie analogique V	integer32	ro	3 Décimales
2010	1	Etat de la valeur mesurée	unsigned8	ro	Bit 0: ValMes. Overflow Bit 1: SortAnlg. Overfl. Bit 2: Erreur de calibrage Bit 3: Erreur d'EEPROM Bit 47: Seuil 14
2011	1	Etat de valeur mesurée_2	unsigned32	ro	Bit 0: Saturat. matériel Bit 1: Saturat. ADC Bit 2: Saturat. Brute Bit 3: Saturat. Nette Bit 4: Saturat. Sortie analog. Bit 5: Saturat. Maximum Bit 6: Saturat. Minimum Bit 7: Saturat. négative Bit 8: Seuil 1 Bit 9: Seuil 2 Bit 10: Seuil 3 Bit 11: Seuil 4 Bit 12: Calibrage entrée Bit 13: Calibrage sortie Bit 14: Dépassement valeur nominale Bit 15: UrCalError Bit 16: Erreur capteur
2020*	1	Etat entrées/sorties	unsigned8	ro	Bit 03: Entrées 14 Bit 47: Sorties 14

45

Index (hex)	Sous- index	Nom	Format	Attr.	Valeurs
2080	0	Mode programmation	unsigned8	ro	1: Mode program On 0: Mode program Off
2081	0	Réinitialisation opérée	unsigned8	rw	1: Réinitialisation opérée 0: Ecrire= Effacer
2082	0	Numéro de série	vis.string	ro	12 char.
2083	0	Quitter mode program	unsigned8	WO	Affichage valeur mesurée après description avec Valeur souhaîtée
		Dialogue :			
2101	0	Langue de dialogue	unsigned16	rw	1500 deutsch 1501 englisch
2103	0	MotPasse	integer16	rw	
2104	1	Libérer clavier et menu	unsigned16	rw	0: Libérer saisie 1: Saisie bloquée Bit 0: Saisie mot de passe Bit 1: Dialogue Bit 2: Jeu de paramètres Bit 3: Affichage Bit 4: Capteur Bit 5: Conditionnement Bit 6: Sortie analogique Bit 7: Valeurs seuil Bit 8: Crêtes Bit 9: Entrées/Sorties Bit 10: CAN Bit 11: Fonctions supplémentaires Bit 15: Blocage clavier
		Jeu de paramètres			
2110	1	Sélectionner jeu de paramètres	unsigned16	rw	6600: Réglage d'usine 6601: Jeu de paramètres 1 6602: Jeu de paramètres 2 6603: Jeu de paramètres 3 6604: Jeu de paramètres 4
2111	1	Sauvegarder jeu de paramètres	unsigned16	rw	voir en haut
2112	1	Numéro du jeu de paramètres actif	unsigned16	ro	voir en haut

PME-MP55

Index (hex)	Sous- index	Nom	Format	Attr.		Valeurs
		Ajustement de l'affichage				
2120	1	Position du point décimal	unsigned16	rw	05	
2121	1	Incrément	unsigned16	rw	110: 111: 112: 113: 114: 115: 116: 117: 118: 119:	1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000

		CAPTEUR				
2122	1	Unité physique	unsigned16	rw	1603:	g
		. , .			1604:	kg
					1605:	T
					1606:	kT
					1607:	TON
					1608:	lb
					1609:	OZ
					1610:	N
					1611:	kN
					1612:	bar
					1613:	mbar
					1614:	Pa
					1615:	Pas
					1616:	hPas
					1617:	kPas
					1618:	psi
					1619:	μm
					1620:	mm
					1621:	cm
					1622:	m
					1623:	inch
					1624:	Nm
					1625:	kNm
					1626:	FTLB
					1627:	INLB
					1628:	μm/m
					1629:	m/s
					1630:	m/s <sup>2</sup>
					1631:	pourcent
					1632:	pourmille
					1633:	ppm
					1634:	S
					1635:	MPas
					1636:	MN
					1637:	Espace

Index (hex)	Sous- index	Nom	Format	Attr.	Valeurs
2130	1	Type de capteur	unsigned16	ro	350: Pont complet 351: Demi-pont 380: LVDT
2131	1	Alimentation	unsigned16	ro	11: 1 V 13: 2,5 V 14: 5 V
2132	1	Plage de mesure	unsigned16	ro	$\begin{array}{c} \text{pour } U_B = 5 \text{ V} \\ 700: 3 \text{ mV/V} \\ 773: 50 \text{ mV/V} \\ 703: 500 \text{ mV/V} \\ \text{pour } U_B = 2,5 \text{ V} \\ 771: 6 \text{ mV/V} \\ 774: 100 \text{ mV/V} \\ 776: 1000 \text{ mV/V} \\ \text{pour } U_B = 1 \text{ V} \\ 772: 15 \text{ mV/V} \\ 775: 2500 \text{ mV/V} \\ \end{array}$
2133	1	Shunt	unsigned16	rw	1: Actif 0: Inactif
2134	1	Polarité écart shunt	unsigned16	rw	44: positif 45: néatif
2140	1	Point zéro capteur mV/V	integer32	rw	Valeur en mV/V
2141	1	Unité phys. zéro capteur	integer32	rw	Valeur par ex. en kN
2142	1	Valeur caractéristique du capteur mV/V	integer32	rw	Valeur en mV/V
2143	1	Unité phys. valeur nominale du capteur	integer32	rw	Valeur par ex. en kN
2150	1	Courbe caractéristique d'entrée 1. point mVV	integer32	rw	Valeur en mV/V
2151	1	Courbe caractéristique d'entrée 2. point mVV	integer32	rw	Valeur en mV/V
2160	1	Courbe caractéristique d'entrée 1. point unité physique	integer32	rw	Valeur par ex. en kN
2161	1	Courbe caractéristique d'entrée 2. point unité physique	integer32	rw	Valeur par ex. en kN

Index (hex)	Sous- index	Nom	Format	Attr.	Valeurs
		Conditionnement			
2180	1	Valeur de tarage	integer32	rw	
2181	1	Valeur de compensation à zéro	integer32	rw	
2182	1	Mode de mémorisation tarage	unsigned16	rw	6611: temporaire 6610: permanent
2183	1	Mode de mémoire mise à zéro	unsigned16	rw	6611: temporaire 6610: permanent
2185	1	Zéro-référence	integer32	rw	
2190	1	Fréquence de filtre	unsigned16	rw	908: 0,05 Hz 914: 0,1 Hz 917: 0,2 Hz 921: 0,5 Hz 927: 1 Hz 931: 2 Hz 935: 5 Hz 941: 10 Hz 945: 20 Hz 949: 50 Hz 955: 100 Hz 962: 500 Hz
2191	1	Caractéristique de filtre	unsigned16	rw	141: Butterworth 142: Bessel
21A0	1	Fenêtre de temps de surveillance en veille	unsigned32	rw	ms
21A1	1	Amplitude de surveillance en veille	integer32	rw	
21A2	1	Activer anonce de veille	unsigned16	rw	1: Actif 0: Inactif
		Sortie analogique			
21C0	1	Mode sortie analogique (tension/courant)	unsigned16	ro	290: ±10 V 291: ±20 mA 292: 420 mA
21C1	1	Signal de la sortie analogique	unsigned16	rw	214: ValBrute 215: ValNette 204: Max 205: Min 218: Crête-Crête
21D0	1	Unité phys. zéro sortie analog.	integer32	rw	Valeur par ex. en kN
21D1	1	Unité phys. valeur finale sortie analogique	integer32	rw	Valeur par ex. en kN
21D2	1	Zéro sortie analogique V	integer32	rw	Valeur en V
21D3	1	Valeur finale sortie analogique V	integer32	rw	Valeur en V

Index (hex)	Sous- index	Nom	Format	Attr.	Valeurs
		Commutateur de valeurs seuil			
2210	1	Libérer valeur seuil 1	unsigned16	rw	1: Oui 0: Non
2211	1	Signal d'entrée valeur seuil 1	unsigned16	rw	214: ValBrute 215: ValNette 204: Min 205: Max 218: Crête-Crête
2212	1	Sens de commutation valeur seuil 1	unsigned16	rw	130: Par dessus 131: Par dessous
2214	1	Délai de mise en fonction Seuil 1	integer32	rw	ms
2215	1	Délai de mise hors fonction Seuil 1	integer32	rw	ms
2216	1	Niveau d'enclenchement valeur seuil 1	integer32	rw	
2217	1	Hystérésis valeur seuil 1	integer32	rw	
2218	1	Etat valeur seuil 1	unsigned8	ro	
2220	1	Libérer valeur seuil 2	unsigned16	rw	1: Oui 0: Non
2221	1	Signal d'entrée valeur seuil 2	unsigned16	rw	214: ValBrute 215: ValNette 204: Min 205: Max 218: Crête-Crête
2222	1	Sens de commutation valeur seuil 2	unsigned16	rw	130: Par dessus 131: Par dessous
2224	1	Délai de mise en fonction Seuil 2	integer32	rw	ms
2225	1	Délai de mise hors fonction Seuil 2	integer32	rw	ms
2226	1	Niveau d'enclenchement valeur seuil 2	integer32	rw	
2227	1	Hystérésis valeur seuil 2	integer32	rw	
2228	1	Etat valeur seuil 2	unsigned8	ro	
2230	1	Libérer valeur seuil 3	unsigned16	rw	1: Oui 0: Non
2231	1	Signal d'entrée valeur seuil 3	unsigned16	rw	214: ValBrute 215: ValNette 204: Min 205: Max 218: Crête-Crête
2232	1	Sens de commutation valeur seuil 3	unsigned16	rw	130: Par dessus 131: Par dessous

Index (hex)	Sous- index	Nom		Format	A	ttr.	Valeurs
2234	1	Délai de mise en fonction Seuil 3	ir	nteger32	r	w	ms
2235	1	Délai de mise hors fonction Seuil 3	ir	nteger32	r32 r		ms
2236	1	Niveau d'enclenchement valeur seuil 3	ir	integer32		w	
2237	1	Hystérésis valeur seuil 3	ir	nteger32	r	w	
2238	1	Etat valeur seuil 3	u	nsigned8	r	Ό	
2240	1	Libérer valeur seuil 4	ur	signed16	r	w	1: Oui 0: Non
2241	1	Signal d'entrée valeur seuil 4	ur	nsigned16	r	w	214: ValBrute 215: ValNette 204: Min 205: Max 218: Crête-Crête
2242	1	Sens de commutation valeur seuil 4	unsigned16		r	W	130: Par dessus 131: Par dessous
2244	1	Délai de mise en fonction Seuil 4	ir	nteger32	r	W	ms
2245	1	Délai de mise hors fonction Seuil 4	ir	integer32		w	ms
2246	1	Niveau d'enclenchement valeur seuil 4	ir	integer32		W	
2247	1	Hystérésis valeur seuil 4	ir	nteger32	r	W	
2248	1	Etat valeur seuil 4	u	nsigned8	r	О	
		Crêtes					
2260	1	Signal d'entrée mémoire Mir	n	unsigned1	6	rw	214: ValBrute 215: ValNette
2261	1	Signal d'entrée mémoire Ma	ax	unsigned1	6	rw	214: ValBrute 215: ValNette
2262	1	Déchargement de l'enveloppe		integer32	2	rw	Affichage / s
2263	1	Activer mémoire de crête		unsigned1	6	rw	1: libérer 2: bloquée
		Fonctions supplémentaire	s				
2271	0	Synchronisation matérielle		unsigned1	6	ro	6700: Master 6701: Slave
2272	0	Sensibilité clavier		unsigned1	6	rw	7601: basse 7602: moyenne 7603: élevée

Index (hex)	Sous- index	Nom	Format	Attr.	Valeurs
		Entr./Sort. numériques			
2310	1	Fonction Sortie 1	unsigned16	rw	200: aucune fonction 221: Seuil 1 222: Seuil 2 223: Seuil 3 224: Seuil 4 230: Erreur /
2311	1	Mode Sort. 1	unsigned16	rw	135: normal 136: invers
2312	1	Fonction Sortie 2	unsigned16	rw	voir en haut
2313	1	Mode Sort. 2	unsigned16	rw	voir en haut
2314	1	Fonction Sortie 3	unsigned16	rw	voir en haut
2315	1	Mode Sort. 3	unsigned16	rw	voir en haut
2316	1	Fonction Sortie 4	unsigned16	rw	voir en haut
2317	1	Mode Sort. 4	unsigned16	rw	voir en haut
2320	1	Fonction de télécommande tarage	unsigned16	rw	100: Pas d'entrée 101: Entrée 1 102: Entrée 2 103: Entrée 3 104: Entrée 4
2322	1	Fonction de télécommande valeur maximale/instantanée	unsigned16	rw	voir en haut
2323	1	Fonction de télécommande valeur minimale/instantanée	unsigned16	rw	voir en haut
2324	1	Fonction de télécommande garder valeur maximum	unsigned16	rw	voir en haut
2325	1	Fonction de télécommande garder valeur minimum	unsigned16	rw	voir en haut
2326	1	Fonction de télécommande mise à zéro	unsigned16	rw	voir en haut
2327	1	Fonction de télécommande sélection jeu de paramètres 1	unsigned16	rw	voir en haut
2328	1	Fonction de télécommande sélection jeu de paramètres 2	unsigned16	rw	voir en haut
2330	1	Libérer contacts de télécommande	unsigned16	rw	5: libre 4: bloquée

Index (hex)	Sous- index	Nom	Format	Attr.	Valeurs
		Interface CAN			
2400	0	Baudrate du CAN	unsigned16	rw	1409: 10 kBaud 1411: 20 kBaud 1413: 50 kBaud 1427: 100 kBaud 1417: 125 kBaud 1419: 250 kBaud 1421: 500 kBaud 1423: 800 kBaud 1424: 1000 kBaud
2410	1	Contenus PDO	unsigned16	rw	214: ValBrute 215: ValNette 204: Max 205: Min 218: Crête-Crête
2411	1	Vitesse de transfert des valeurs mesurées	integer32	rw	0.1 ms
2412	1	Format valeurs mesurées	unsigned16	rw	1253: Integer32 1257: Float
		Fonctions			
2600	1	Mise à zéro	unsigned8	wo	1: Mise à zéro
2610	1	Tarage	unsigned8	wo	1: Tarage
2620	1	Effacer mémoire Max	unsigned8	wo	1: Effacer
2621	1	Effacer mémoire Min	unsigned8	wo	1: Effacer
2622	1	Garder mémoire Max	unsigned8	rw	1: Garder
2623	1	Garder mémoire Min	unsigned8	rw	1: Garder
2630	1	Mot de contrôle	unsigned8	rw	Bit 0: Mise à zéro Bit 1: Tarage Bit 4: Effacer Max. Bit 5: Effacer Min. Bit 6: Garder Max. Bit 7: Garder Min.

## 7.6 Objets spécifiques au fabricant sous le format FLOAT

Index (hex)	Sous- index	Nom	Format	Attr.	Valeurs
		Valeurs mesurées :			
3000	1	Valeur mesurée brute	float	ro	
3001	1	Valeur mesurée nette	float	ro	
3002	1	Maximum	float	ro	
3003	1	Minimum	float	ro	
3004	1	Crête/Crête	float	ro	
3005	1	Valeur mesurée en mV/V	float	ro	
3006	1	Valeur sortie analogique	float	ro	
		Capteur			
3140	1	Point zéro capteur mV/V	float	rw	Valeur en mV/V
3141	1	Unité phys. point zéro capteur	float	rw	Valeur par ex. en kN
3142	1	Valeur caractéristique du capteur mV/V	float	rw	Valeur en mV/V
3143	1	Unité physique valeur nominale du capteur	float	rw	Valeur par ex. en kN
3150	1	Courbe caractéristique d'entrée 1. point mVV	float	rw	
3151	1	Courbe caractéristique d'entrée 2. point mVV	float	rw	
3160	1	Courbe caractéristique d'entrée 1. point unité physique	float	rw	
3161	1	Courbe caractéristique d'entrée 2. point unité physique	float	rw	
		Conditionnement			
3180	1	Valeur de tarage	float	rw	
3181	1	Valeur de compensation à zéro	float	rw	
3185	1	Zéro-référence	float	rw	
31A1	1	Amplitude de surveillance en veille	float	rw	
		Sortie analogique			
31D0	1	Unité phys. zéro sortie analog.	float	rw	
31D1	1	Unité phys. valeur finale sortie analogique	float	rw	
31D2	1	Zéro sortie analogique V	float	rw	
31D3	1	Valeur finale sortie analogique V	float	rw	

Index (hex)	Sous- index	Nom	Format	Attr.	Valeurs
		Commutateur de valeurs seuil			
3216	1	Niveau d'enclenchement valeur seuil 1	float	rw	
3217	1	Hystérésis valeur seuil 1	float	rw	
3226	1	Niveau d'enclenchement valeur seuil 2	float	rw	
3227	1	Hystérésis valeur seuil 2	float	rw	
3236	1	Niveau d'enclenchement valeur seuil 3	float	rw	
3237	1	Hystérésis valeur seuil 3	float	rw	
3246	1	Niveau d'enclenchement valeur seuil 4	float	rw	
3247	1	Hystérésis valeur seuil 4	float	rw	
		Crêtes			
3262	1	Déchargement de l'enveloppe	float	rw	Valeur affichée/s

## 7.7 Exemples

#### Exemple 1:

Lecture de la valeur mesurée nette sous forme de valeur FLOAT via transfert SDO de l'amplificateur, avec l'adresse module 3.

#### Protocole pour transfert vers l'ampli:

Identifier	1.Octet	2.Octet	3.Octet	4.Octet	5.Octet	6.Octet	7.Octet	8.Octet
0603	40	01	30	01	X	X	X	X
CAN- Identifier	Lecture	Index Low- Byte	Index High- Byte	Sousinde x		ignor	er	

#### Réponse de l'amplificateur :

Identifier	1.Octet	2.Octet	3.Octet	4.Octet	5.Octet	6.Octet	7.Octet	8.Octet
0583	43	01	30	01	m0	m1	m2	m3
CAN- Identifier	Lecture validation	Index Low- Byte	Index High- Byte	Sous index	Low- Byte		Valeur mesurée en Float	

#### Exemple 2:

Réglage de la fréquence du filtre à 200 Hz.

#### Protocole pour transfert vers l'ampli:

Identifier	1.Octet	2.Octet	3.Octet	4.Octet	5.Octet	6.Octet	7.Octet	8.Octet
0603	2B	90	21	01	BB	03	X	X
CAN- Identifier	écrire 2octets	Index Low- Byte	Index High- Byte	Sous index	Low-Byte H 958 = (03B	igh-Byte B Hex)	igno	orer

#### Réponse de l'amplificateur :

Identifier	1.Octet	2.Octet	3.Octet	4.Octet	5.Octet	6.Octet	7.Octet	8.Octet
0583	60	90	21	01	Х	Х	X	X
CAN-Ide ntifier	écrire validation	Index Low- Byte	Index High- Byte	Sous index		ignor	er	

#### Exemple 3:

La valeur tare doit être programmé à 23,250 kg (transfert comme valeur Long, c-à-d 23,250 =23250).

Réglages prédéfinis : unité "kg", décimales après la virgule: 3

#### Protocole pour transfert vers l'ampli:


Identifier	1.Octet	2.Octet	3.Octet	4.Oct	5.Octet	6.Octet	7.Octet	8.Octet
				et				
0603	23	80	21	01	D2	5A	00	00
CAN-Ide ntifier	écrire 4octets	Index Low- Byte	Index High- Byte	Sous index	Low-Byte 23,250 kg=23	3500(=5A	D2Hex)	High- Byte

#### Réponse de l'amplificateur :

Identifier	1.Octet	2.Octet	3.Octet	4.Octet	5.Octet	6.Octet	7.Octet	8.Octet
0583	60	80	21	01	X	X	X	X
CAN-Ide ntifier	écrire validation	Index Low- Byte	Index High- Byte	Sous index		ignor	er	

## 8 Messages d'erreur/Etat de fonctionnement (DEL)

En fonction du mode d'affichage, différents messages d'erreur peuvent apparaître à l'écran à la place des valeurs mesurées:



Les erreurs sont affichées dans l'ordre de leur apparition (voir aussi page 23). DrPour cela, appuyez sur  $\oplus$ , jusqu'à-ce-que le mode d'affichage "ERREURS" soit sélectionné.

Message d'erreur	Cause	Solution
Matériel¹) (HrdwOvfl)²)	Signal d'entrée saturé Capteur non raccordé Capteur mal raccordé Amplificateur de mesure non adapté au type de capteur pas de cables de sonde raccordés	Brancher capteur cf. attribution des contacts, page 17 Ajuster l'amplificateur de mesure dans le groupe CAPTEUR brancher cables de sonde
Convertisseur-AN (ADC+Ovfl, ADC-Ovfl)	Signal d'entrée du convertisseur-AN trop grand	Ajuster la plage de mesure du matériel
SortAnlg (AnlgOvfl)	Sortie analogique saturée	Vérifier le lien valeur affichée - sortie analogique
CretMin (CrMinOvf)	Crête minimum saturée	Effacer valeur crête via contact de commande externe ou     Dans le groupe MEMOIRE CRETE "Effac.MC" Oui
CretMax (CrMaxOvf)	Crête maximum saturée	Effacer valeur crête via contact de commande externe ou     Dans le groupe MEMOIRE CRETE "Effac.MC" Oui
Nette (Net+Ovf; Net-Ovf)	Valeur nette saturée <sup>3)</sup>	Réduire l'affichage d'une décimale après la virgule
Brute (Bru+Ovf; Bru-Ovf)	Valeur brute saturée <sup>3)</sup>	Réduire l'affichage d'une décimale après la virgule
EchDep	dépassement valeur nominale	Ajuster la plage de mesure
Capteur	Capteur non raccordé pas de cables de sonde raccordés	brancher capteur brancher cables de sonde
Calibrage <sup>4)</sup> (Scal.Err)	Courbe caractéristique d'entrée trop raide	Modifier courbe caractéristique d'entrée
AnlgCal (AScalErr)	Courbe caractéristique d'entrée ou de sortie trop raide	Modifier courbe caractéristique d'entrée ou de sortie
ISyncErr	pas de synchronisation interne	Réamorçage, brancher le capteur
(UrCalErr)	Valeurs du calibrage d'origine non valides	Réamorçage, envoyer le PME au fabriquant (HBM)
CAN Tx	Aucune requête PDO sur le bus	Vérifier configuration de bus CAN

Messages d'erreur sans parenthèses : erreurs qui restent affichées en permanence dans le mode d'affichage 'Erreurs'.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Messages d'erreur entre parenthèses: erreurs qui sont affichées dans leur mode d'affichage respectif (par ex. Brute, Nette, signal de sortie analogique).

 $<sup>^{3)}</sup>$  CAN-Bus affichera  $\pm 1~000~000$ 

<sup>4)</sup> Voir page 31

#### Etat de fonction :

Couleur DEL	Etat	Signification	
		Mode mesure	Fonctionnement Bus
Vert	Allumé en continu	Prêt à mesurer	CAN-Operational (Transfer PDO possible)
Vert	Clignote	Des données sont transférées via l'interface	-
Jaune	Allumé en continu	Paré à mesurer	CAN-Bus PreOperational (transfer PDO impossible)

Couleur DEL	Etat	Signific	Solution	
		Mode mesure	Fonctionnement Bus	
Rouge	Clignote	Saturation de la valeur mesurée	-	Ajuster la plage de mesure Réamorçage
		Erreur LCD		
		Résistance du capteur trop faible		Réduire tension d'alimentation
Rouge	Allumé en continu	Phase d'initialisation: pas (encore) prêt à mesurer, Erreur de calibrage	CAN-Bus pas prêt à communiquer	Attendre
		Pas de synchronisation interne		Brancher le capteur, évent. Réamorçage envoyer le PME au
		Erreur de calibrage d'origine		fabriquant (HBM)

## 9 Caractéristiques techniques

Туре	MP55			
Classe de précision		0,1 <sup>2)</sup>		
Tension d'alimentation	V	24; Isolation de potentiel du système de mesure, tension d'essai 350 V <sub>eff</sub> <sup>3)</sup>		
Plage de tension d'alimentation admissible	V	1830		
Puissance absorbée	W	9 maximum		
Amplificateur				
Fréquence porteuse	kHz	4,8 ± 1 %		
Tension d'alimentation du pont U <sub>B</sub> (±5 %)	$V_{ m eff}$	5 / 2,5 / 1		
Capteurs raccordables Pont complet et demi-pont à jauges de contrainte Pont complet et demi-pont inductifs, LVDT's	Ω mH	2205000 / 1105000 / 605000 8160 / 4160 / 2160		
Longueur de câble admise entre capteur et amplificateur	m	max. 500		
Tension de mode commun maximale admissible	V	±5		
Réjection en mode commun 0500 Hz 04800 Hz	dB dB	120 72		
Tension différentielle maximale	mV	±30		
Ecart de linéaire (typ.)	%	0,025		
Tension de bruit <sup>1)</sup>		Plage de mesure [mV/V]		
		3 50 500		
010 Hz 0500 Hz	μV/V <sub>SS</sub> μV/V <sub>SS</sub>	0,2 3 30 1,5 25 250		
Plage de fréquences de mesure, réglable (-1 dB)	Hz	0,05500		
Résolution max. de l'affichage		999 999 digits avec 6,67 % de la plage de mesure d'entrée		
Résolution min. de l'affichage		10 digits avec 100 % de la plage de mesure d'entrée		
Sensibilités d'entrée (plages de mesure réglables par DIP switch)		basse moyenne élevée		
avec $U_B=5 V$ avec $U_B=2,5 V$ avec $U_B=1 V$	mV/V mV/V mV/V	0,153 2,550 25500 0,36 5100 501000 0,7515 12,5250 1252500		
Filtre passe-bas		Réglable en paliers de 0,05 à 500 Hz (caractéristiques de filtres Bessel et Butterworth)		

<sup>1)</sup> Pour U<sub>B</sub>=5 V, par rapport à l'entrée

<sup>2) 0,25</sup> avec rayonnement selon EN61326 dans la plage de 700 MHz à 1 GHz

<sup>3)</sup> Essai type selon EN61010-1:2001

	1			
Influence de la tension de fonctionnement lors de variations dans				
la plage indiquée (par rapport à la valeur				
finale)	0/	2.0	4 -1 1	
sur zéro sur sensibilité de mesure	% %	<< 0,01 de val. max.		
	/6	3 mV/V		
Influence de la température ambiante lors d'une variation de 10 K <sup>4)</sup>		3 1110/0	50 mV/V	500 mV/V
sur zéro pont complet	μV/V	1	10	100
sur zéro demi-pont	μV/V	10	20	100
sur sensibilité de mesure	%	0,05	0,05	0,05
<b>Dérive en longue durée sur 48 hrs.</b> plage de mesure 3 mV/V				
(30 min. après la mise en marche)	μV/V		1	
Sortie Anal.	μιγι		· ·	
Tension appliquée	V		±10	
Résistance de charge admissible, min.			40	
Résistance interne, max.	kOhm		10	
Courant appliqué Résistance de charge admissible,	Ohm		10	
max.				
Résistance interne, min.	mA	±20; 420		
La sortie analogique peut représenter les valeurs brutes, nettes, les crêtes	Ohm kOhm	500 100		
positives et négatives ainsi que les	KOIIII		100	
valeurs crête/crête.				
Plage de calibrage sortie analogique		0,17 V avec 100 % de la plage de mesure		
min.			d'entrée	
Plage de calibrage sortie analogique max.		10 V avec 3,67 %	6 de la plage d'entrée	de mesure
Tension parasite en sortie, typ.	$mV_{SS}$		10	
Dérive en longue durée sur 48 hrs.				
(30 min. après la mise en marche)	mV		<< 3	
Commutateur de valeurs seuil Nombre			4	
Niveau de référence		Brute.	Nette, Crête	e
Hystérésis	%	0100		
Précision de réglage	%	0,0033		
Temps de réponse	ms		1	
Mémoire crête			0	
Nombre Fonction		nositif ná	2 gatif crête-d	rête
Temps de mise à jour	ms	positif, négatif, crête-crête		., 0.00
Effacement de la mémoire crête	ms	2		
Mémorisation de la valeur	ms		2	
mesurée/crête instantannée			<del>-</del>	
Taux de déchargement de l'enveloppe	Unité/	0 8	à 999999	
	sec			

<sup>4)</sup> Par rapport à U<sub>B</sub>=5 V

Influence de la température ambiante lors d'une variation de 10K (influence supplémentaire pour la valeur numérique) sur zéro Tension Courant sur sensibilité de mesure	mV μΑ %	3 6 0,05
	/0	,
Sorties de commande  Tension nominale, alimentation externe Plage de tension d'alimentation	V	4 24
admissible	V	1830
Courant de sortie, max.	Α	0,5
Courant de court-circuit, typ.	Α	0,8
Durée de court-circuit	,	illimitée
Tension d'essai, typ.	$V_{DC}$	500
Entrées de commande	.,	4
Plage de tension d'entrée, LOW	V	05
Plage de tension d'entrée, HIGH	V mA	1030 12
Courant d'entrée, typ., niveau HIGH = 24 V	IIIA	12
Tension d'essai, typ.	$V_{DC}$	500
Interface		
Vitesse de mesure, env.		maximum 1000 mesures/sec.
Protocole		CAN 2.0B, compatible CAL/CANopen
Connexion bus du matériel		conforme à ISO11898
Baudrate	kBit/s	1000 800 500 250 125 50 20 10
Longueur maximale de câble	m	25 50 100 250 500 1000 1000 1000
Mémoires paramètres (EEPROM)		4 (plus réglage par défaut)
Affichage		
Туре		2 lignes, 8 caractères alphanumériques,
Clavier		LCD
		Clavier à membrane avec 3 touches de
Diama da tamanéwatuwa wa waiwa la	00	commande dynamiques
Plage de température nominale Plage de température d'utilisation	°C	050 -20+50
Plage de température d utilisation Plage de température de stockage	°C	-20+30 -20+70
Type de protection		IP20
* ' '		
Dimensions hors tout (B x H x T)	mm	55 x 146 x 162
Poids, env.	g	470

#### 10 Index

#### A

Address, 36

Affichage d'état de veille, 37

Ajustement de l'affichage, 46

Alimentation capteur, 14

Alimentation en tension, 14, 15

**API, 39** 

Attribution borniers enfichables, 15

Auto-test de fonctionnement, 24

#### B

Baudrate, 36

Bessel, 32

Bornier, 14, 15

Alimentation en tension, Bus CAN, Synchronisation, Entrées de commande, Sorties de commande, 14

Bus CAN, 14, 19 connecter, 14

Butterworth, 32

#### C

Câble plat, 20

Calibrage, 31, 33

CAN-Bus, 36, 59

CANopen, 19

Capteur, 46, 53

Commutateur de valeurs seuil, 49, 54

Commutateur DIP, 8, 19

Compensation à zéro, 31, 32

Conditionnement, 48, 53

Configuration, 24

Configuration de l'amplificateur, 8

Connecter capteur, Ponts complets et demi-ponts à jauges de contraintes, Ponts complets et demi-ponts inductifs, Potentiométrique, Piézoélectrique, LVDT, 17

Contacts de commande, 35

Contacts de commande de l'entrée, 35

Contacts de commande de la sortie, 35

Courbe caractéristique de sortie, 33

Crête, 34, 35, 36, 58 Crêtes, 50, 54

#### D

Décalage du zéro, 31

**DEL**, 59

Délai de mise en fonction, 34

Démontage, 12

Description de l'interface CAN, 38

Détrompeur femelle, 15

Détrompeur mâle, 15

Dialogue, 45

Durée de veille, 37

#### Ε

Entr./Sort. numériques, 51

Entrée numérique, 15
Entrées, 35
Entrées de commande, 14, 16, 35
Entrées et sorties de commande, 7, 14

#### F

Facteur de calibrage, 31, 33
Filtre, 32
Fonctions, 52
Fonctions supplémentaires, 37, 50

#### Н

Hystérésis, 34

#### I

Index des objets, 41, 44
Interface, connecter, 19
Interface CAN, 19, 38, 52
Interface CANopen, connecter, 19

#### M

Master/Slave, 9, 11, 20
Mémoire crête, 34
Message d'erreur, 24, 40, 58
Messages d'erreur, 23
Mise à zéro, 32
Mise en service, 24
Mode d'affichage, 23
Mode mesure, 22
Mode paramétrage, 22
Montage, 12
MotPasse, 22, 30

#### N

Niveau, 34 Niveau de valeur seuil, 34

#### P

Panne de secteur, 15
Paramétrer, 24
Paramétrer , 21
Paramétrer l'amplificateur, 10
Paramètres, 25
charger, sauvegarder, 30
Description, 30
lire, écrire, 39
réglage, 26
Plage d'entrée, 9, 10
Plage de calibrage, 33
Ponts de retour, 18
Profile, 36

#### R

Raccordement
Capteur, 17
Interface CAN, 19
Tension d'alimentation, 15
Raccordement API, 16
Raccordement capteur, 14
Rappeler, 30
Taux de déchargement, 34
Taux de transfert, 36
Technique à quatre fils, 18
Tension d'alimentation, 15
Tension d'alimentation du pont, 9, 10

Transfert cyclique de valeurs mesurées, 38

Type de pont, 9, 10



Valeur instantanée, 36 Valeur mesurée, 44 Valeur seuil, 34

Valeur zéro, 32

Valeurs mesurées, 53

Z

Zéro de référence, 37

Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées ne décrivent nos produits que sous une forme générale. Elles n'établissent aucune assurance formelle au terme de la loi et n'engagent pas notre responsabilité.

#### Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Postfach 10 01 51, D-64201 Darmstadt Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt Tel.: +49/61 51/ 8 03-0; Fax: +49/61 51/ 8039100

E-mail: support@hbm.com www.hbm.com

